

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล้า)

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0170

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 90110

บุคคลที่ติดต่อ : นายสุภาพ ทวีรัตน์
โทรศัพท์ : 081-7668542

โทรสาร : -

E-mail : qmr.bj2@southlandholding.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 20 มิถุนายน 2561

ออกให้ ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563

หมดอายุวันที่ : 25 พฤษภาคม 2566

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/8060

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล้า)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0170

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, amendment date : 1993 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.5, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.6, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข้ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล้า)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0170

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 30 ถึง 50 - ดัชนีความอ่อนตัว 50 ถึง 90 - ความหนืด 60.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, amendment date : 1994 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, amendment date : 1993
2	ยางผสม	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	In - house method : PM-QA-01-W02 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, amendment date : 1993 In - house method : PM-QA-01-W04 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.5, 1992

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล้า)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0170

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- เถ้า ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก - ความอ่อนตัวเริ่มแรก 30 ถึง 50 - ดัชนีความอ่อนตัว 50 ถึง 90	In - house method : PM-QA-01-W03 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.6, 1992 In - house method : PM-QA-01-W05 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, amendment date : 1995 In - house method : PM-QA-01-W06 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, amendment date : 1994

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล้า)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0170

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- ความหนืด 60.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C	In - house method : PM-QA-01-W07 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, amendment date : 1993

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม